

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 宝珠山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	5月21日	07-6_トンネル図面	15/64		吹付け・ロックボルト材料表中の「ロックボルト」「座金」「ナット」の数量は各「10」となっていますが、左上図では上半4本下半4本の合計8本であり、どちらが正解かご教授願います。	吹付け・ロックボルト材料表中の数量に誤りがありましたので、設計図を訂正致します。後日、訂正公告を確認願います。
2	5月21日	05_割掛対照表 参考内訳書			割掛対象表参考内訳書の中で、「仮設工事費」及び「事業損失防止施設費」に該当する項目をご教授願います。	割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受け付けておりません。 なお、工事費の構成等については、土木工事積算基準第1編2-1「請負工事費の構成」及び2-2「請負工事費」を参照願います。
3	5月21日	07-5_橋梁図面	64/75		材料表中の火打ち材の数量が各10本になっています。65/75図面の支保工配置平面図を確認すると各6本と思われます。どちらが正解かご教授願います。	交付図書に示しているとおり、火打ち材の数量は各10本となります。