

質問書に対する回答

件名) 館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事

No.	質問事項	回答
1	横断標準図について 土工部の事前コア採取厚さは下層路盤上面までとなっております。表層・基層断面のみ記載されている工区について 舗装構成断面が分かる図面を頂けますでしょうか	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	設計図 (61/102) について コンポジット舗装区間も土工部で無く、橋梁部という考えでよろしいでしょうか。	設計図 (61/102) のコンポジット舗装区間は、土工部とお考えください。
3	残アスファルト合材等の取り除き費について 首都圏中央連絡自動車道の丹尾高架橋において内回りも対象と考えてよろしいでしょうか。 ※ (外回りは計上されているように思われます)	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。