

質問書に対する回答

工事名)関東支社管内 ETC設備工事

No.	質問箇所	質疑	回答
1	特記仕様書P30 3-2-3 車線サーバ (21)環道型前方退出機能	車両検知器(SS3)から対向車線の第2ゲートの範囲で1台と記載がありますが、車両管理は必要でしょうか。車両管理が必要な場合、車両の退出を検知する車両検知器が必要と考えています。追加ありきで検討した方が良いかご教示をお願いします。	別添-4「環道型退出路用機能仕様書(案)」に記載のとおり、車両の退出を検知する車両検知器は不要です。
2	特記仕様書P24 1-34-9 追加予定工事について (3)三芳スマートIC (仮称)の施工箇所の追加	追加工事として三芳スマートICが指定されています。当該箇所は現在ハーフで整備されていますが、現状の路側機器および屋内機器(料金所サーバや車線監視装置等)は流用の上、追加の路側機器を屋内機器に取り込む形でのフル整備化工事が追加になると考えてよろしいでしょうか。ご教示をお願いします。	本工事に三芳スマートICを追加及び変更する場合に、監督員より工事内容を指示します。