

質問書に対する回答

(工事名) 上信越自動車道 甘楽PA・スマートIC舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	特記仕様書 26 ページ	標識柱 B1-1 と標識柱 B1-2 の区分が「H 鋼複柱 (H100~250)」と記載されていますが、「H 鋼複柱 (H100~125)」ではないでしょうか。	9月8日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書 24-9-1-2 に示す標識柱の区分に誤りがありました。標識柱 B1-1、B1-2 の区分について、正しくは「H 鋼複柱 (H100~125)」となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。