

質問事項に対する回答書

(件名)北陸自動車道 親不知トンネル受配電自家発電設備更新工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	9月16日	特記仕様書	44-45	3-9	①3-9-1 IP-IG 子局 3-9-1-2 機能仕様 (2) 伝送処理機能 (a) 回線雑音監視機能 (b) 回線雑音自動追従機能 (c) 回線雑音自動回復機能 の記述がありますが、 IP-IG 子局が有する機能でなく、IPモデムが有する機能で宜しいでしょうか。	特記仕様書3-9-1-2 機能仕様 (2)伝送処理機能 については特記仕様書3-9-3 IPモデム に具備される伝送処理機能となります。 なお、公告図書に一部不備がありましたので、後日訂正公告いたします。
2	9月16日	特記仕様書	44-45	3-9	3-9-2 IP簡易伝送装置 3-9-2-2 機能仕様 (2) 伝送処理機能 (a) 回線雑音監視機能 (b) 回線雑音自動追従機能 (c) 回線雑音自動回復機能 の記述がありますが、 IP簡易伝送装置が有する機能でなく、IPモデムが有する機能で宜しいでしょうか。	特記仕様書3-9-2-2 機能仕様 (2)伝送処理機能 については特記仕様書3-9-3 IPモデム に具備される伝送処理機能となります。 なお、公告図書に一部不備がありましたので、後日訂正公告いたします。
3	9月16日	特記仕様書	44-45	3-9	IPモデムを使用しないIP-IG 子局、IP簡易伝送装置については (a) 回線雑音監視機能 (b) 回線雑音自動追従機能 (c) 回線雑音自動回復機能 搭載することができないので、上記の機能は不要で宜しいでしょうか。	その通りです。