

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 多古北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
10	図面 附帯工15/85	P(H)・1・φ0.90(Sd-B)の 残土の数量14.23m <sup>3</sup> =構造物掘削35.42m <sup>3</sup> -裏込め材P21.19m <sup>3</sup> となっており、基礎材と管の体積が考慮されていないように思われます。積算では残土の数量は14.23m <sup>3</sup> で計上されていると考えてよろしいでしょうか。同様に、同図にある P(H)・1・φ1.00(Sd-B)の残土数量についても、17.09m <sup>3</sup> で計上されていると考えてよろしいでしょうか、それぞれご教示願います。	12月9日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 附帯工に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。