

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 R4長岡管内コンクリート構造物補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	1月12日	設計図ならびに 参考図	設計図7/101 参考図1/12		<p>設計図と参考図の整合性について</p> <p>参考図には1/12には吊足場としてA2～P4～P3手前までの延長48.3mとあります。設計図8/101 G1桁のはつり・断面修復工はP4側の施工の為此の吊足場で施工が可能と考えられますが、7/101 P3～P4のはつり・断面修復工はP3側部分の施工となっており、参考図の足場ではP3付近の足場が無く施工が出来かねると考えられます。どのようにお考えでしょうか。</p>	<p>ご指摘のとおり、『07_参考図 1/12』の記載に誤りがありましたので訂正いたします。</p> <p>1月14日(金)付けの訂正公告をご確認ください。</p>