

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(鋼上部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	(参考図)架設計画図	本橋のような現場溶接構造の場合、溶接作業時には継手線の前後にベントを配置したほうがよいと思いますが、架設計画図を拝見しますとベントが配置されておられません。 どのような要領で現場溶接作業を計画しているのかをご教示願います。	現場溶接作業の方法についての指定はございませんので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。