

首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
2	特記仕様書P12_18-2 建設副産物の活用等	コンクリート塊(無筋)の数量が約180m3と記述されていますが、構造物取壊し工を含めても、180m3は発生しないと思われます。このままの数量でよろしいでしょうか、ご教示願います。	4月20日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書18-2に誤りがありました。 コンクリート塊(無筋)の数量は、正しくは、「約5m3」となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。
4	設計図(4)橋梁下部工 全体一般図	新設する橋台部には、既設のブロック積が施工されており、ブロック積の撤去、処分が必要となる場合には、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	4月20日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 図面 (7)契約参考図書 単価項目・13/29・14/29に誤りがありました。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。