

首都圏中央連絡自動車道 松尾工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 (No.179+20.00跨道橋(下部工)) 13、14/17 踏掛版および受け台配筋 図(その1、その2)	鉄筋質量表(下部工施工)支承部P2および鉄筋加工図の支承部P2のスパイラル補強筋はD10と表記されております。しかし、支承部詳細図のP2スパイラル補強筋はD13と表記されております。 支承部のP2スパイラル補強筋はD10、D13どちらが正しいのでしょうか。ご教示下さい。	6月27日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 No.179+20.00跨道橋(下部工)に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。