

質問事項に関する回答書

(件名)北陸自動車道 黒埼PA駐車ます上屋改築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月12日	井戸設備工事	設計図 EM-09		資料ではスクリーンが鋼管、ケーシング管がVPと表記されているが異種管で接続材料が無く施工できない為、ケーシング管スクリーン共にPVC製としスリット型有孔管に変更したい。	特記仕様書4-6-1(5)(6)及び設計図EM-09の通りとする。