

回答様式

契約件名 東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	特記仕様書第3編第2章2-16-7のライニング天端の人造大理石について 1A-03	見積書様式(別紙2)に管理事務所のライニング天端人造大理石がありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	5月20日付け質問書に対する回答において確認中としておりましたご質問について回答いたします。 図面1A-23の1F受付カウンターの天板が人工大理石です。 上記については、交付図書を訂正いたします。
2	1A-02	管理事務所/外部仕上表/軒裏アルミスパンドレルの厚さにおいて、仕上表でt=1.0、見積書様式(別紙2)ではt=1.5です。t=1.5を正として宜しいでしょうか。	5月20日付け質問書に対する回答において確認中としておりましたご質問について回答いたします。 見積書様式(別紙2)に記載のt=1.5が正となります。 上記については、交付図書を訂正いたします。
3	1A-02	管理事務所/内部仕上表/ソフ巾木のH寸法において、仕上表でH=75、見積書様式(別紙2)ではH=60です。H=60を正として宜しいでしょうか。	5月20日付け質問書に対する回答において確認中としておりましたご質問について回答いたします。 見積書様式(別紙2)に記載のH=60が正となります。 上記については、交付図書を訂正いたします。
4	1A-03	管理事務所/EVホール(2F・3F)・階段室(1・2)耐火壁の強化石膏ボードt=15+15両面貼が見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	5月20日付け質問書に対する回答において確認中としておりましたご質問について回答いたします。 見積書様式(別紙2)に記載のt=21+21が正となります。 上記については、交付図書を訂正いたします。