

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書 単価表 番号64 項目番号 5-(2)用・排水管	項目番号5-(2)用・排水管 P-Bx・1.50・1.20(F)について、設計図⑥第1期迂回路設計図(60/85)用排水工詳細図(その6)では、「現況は柵渠1.50×1.20」の記載があります。単価項目にある撤去工には、該当の柵渠撤去がありませんが、本単価項目において柵渠の撤去を計上するのでしょうか。現況柵渠について、ご教示願います。	8月18日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 第1期迂回路設計図に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
2	特記仕様書 P.34 27-7-6 集水ます	集水ますの標準コンクリート量(TypeN:2.23m ³ 、TypeO:4.69m ³)について、設計図⑦附帯工設計図(31/93)東埼玉道路 用排水管路 切回し計画図の切回し排水柵材料表では、(TypeN:2.14m ³ 、TypeO:4.36m ³)となっております。集水ます数量について、ご教示願います。	8月18日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
4	設計図⑦附帯工設計図 31/93 東埼玉道路 用排水管路 計画図	切回し排水柵の縞鋼板蓋、足掛金物について、図面に記載の規格に相違があります。(縞鋼板蓋:t=6mm、t=3.2mm)(足掛金物:φ19、D16) 切回し排水柵の縞鋼板蓋、および足掛金物の規格について、ご教示願います。	8月18日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 附帯工設計図に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。