

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	設計図の2頁 数量表(1)と4頁 数量表(4)に「工区8-6」が両方にあり、キロポストが異なります。どちらが正しいかご教示お願い致します。	設計図の2頁 数量表(1)の「工区8-6」が「工区8-10」となります。 上記につきましては後日交付図書を訂正いたします。	
2	設計図の2頁 数量表(1)にキロポストが異なる「工区2-6」が2つありますが、どちらかは違う番号になりますでしょうか、ご教示お願いします。	設計図の2頁 数量表(1)のキロポスト「25.480～26.300」が「工区2-5」となります。 上記につきましては後日交付図書を訂正いたします。	
3	設計図の4頁 数量表(3)にキロポストが異なる「工区8-9」が2つありますが、どちらかは違う番号になりますでしょうか、ご教示お願いします。	設計図の4頁 数量表(3)のキロポスト「29.123～29.200」が「工区8-10」となります。 上記につきましては後日交付図書を訂正いたします。	
4	設計図の4頁 数量表(3)に「工区8-25」はありませんが欠番と考えてよろしいでしょうか、ご教示お願いします。	欠番です。	