質問事項に対する回答書値

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月11日	特記仕様書	32、33	2-2 2-3	杭・地業工事において、杭残土(セメントが混ざった土)が発生しますが、参考見積書に項目が見受けられません。設計変更対応と考えて宜しいでしょうか。	杭残土は、各種目の施工費に含めて計上してください。