

質問に対する回答について

工事名) 秋田自動車道 R 5 秋田管内立入防止柵工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|--|
| 1 | 一般型積雪地用 S 3 (3) 2 撤去種別 B についての詳細が確認できません。 詳細についてご教授お願いいたします。 | 撤去種別 B (支柱間隔: 1 5 0 0 mm) は誤りであり、撤去種別 急傾斜型 (支柱間隔: 2 0 0 0 mm) となります。 後日、訂正公告を掲載いたします。 |