

質問書に対する回答

(件名) 常磐自動車道 水戸 IC 管理用施設改良設計

番号	質問箇所	質問事項	
1	交通誘導員Bの数量について	<p>① 交通誘導員Bの数量ですが、金抜き設計書では6人・日と記載されています。休憩施設内作業期間中、交代要員含めて計6人が必要と理解すれば良いですか。</p> <p>② 特記仕様書 1-8 には、交通誘導員Bの配置場所は、水戸管理事務所駐車場内及び市道上中妻 219 と記載されています。交代要員含めて2名を2箇所に配置すると理解すれば良いですか。</p> <p>③ 特記仕様書 2-8-3 (1) に、交通誘導員の配置人数は、本特記仕様書 1-9 によるものと記載されていますが、本特記仕様書 1-8 の間違えで良いでしょうか。</p>	<p>①現在、内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。</p> <p>②現在、内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。</p> <p>③現在、内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。</p>
2	詳細測量の成果について	<p>詳細測量で作成する平面図の縮尺を教えてください。</p>	<p>現在、内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。</p>
3	舗装設計 1/1000 平面図について	<p>特記仕様書 2-5-3、舗装設計詳細図作成の縮尺は 1/500 と記載されています。</p> <p>詳細測量で作成する縮尺を含め、舗装設計で作成する平面図の縮尺は 1/1000 で良いですか。</p>	<p>現在、内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。</p>
4	標識設計	<p>特記仕様書 2-7 標識設計について、検討した結果を詳細図に記入するものとするに記載されていますが、具体的な作業内容を教えてください。</p> <p>又、作業量、及び適用する歩掛を教えてください。</p>	<p>現在、内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。</p>
5			

※質問数が5問以上の場合は、適宜、行を追加すること。