

低入札価格調査の実施概要

契約支社等名 東北支社
工事名 秋田自動車道 細内川橋耐震補強工事
調査対象者名 ショーボンド建設株式会社 北東北支店
調査対象者の住所 岩手県盛岡市みたけ六丁目4番36号

項目	調査結果概要
1. 当該価格で入札した理由	協力会社制度による効率的な施工、資材の一括購入などで価格低減が実現できていることを確認し、失格基準に適合しないことと判断した。
2. 対象工事現場付近における手持ち工事の状況	該当なし。
3. 対象工事種別関連における手持ち工事の状況	該当なし。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連	該当なし。
5. 手持ち資材の状況	該当なし。
6. 資材購入予定先（購入先と入札者との関係）	該当なし。
7. 手持ち機械の状況	該当なし。
8. 機械リース元（リース元と入札者との関係）	該当なし。
9. 労務者の確保計画	問題なし。
10. 建設副産物の搬出計画	問題なし。
11. 資材等の搬入計画	該当なし。
12. 品質確保体制	問題なし。
13. 安全衛生管理体制	問題なし。
14. 上記1～13に係る必要な書類の状況	提出あり。
15. 誓約書の提出状況	提出あり。
16. 経営状況	《公表しないこととする。》
17. 信用状態	問題なし。
18. その他必要な事項	—