

質問書に対する回答

契約件名	長野自動車道 長野管内舗装補修工事
------	-------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 61/143 の平面図 (40)の施工箇所番号 1 2 1-1 から 1 2 2-2	設計図 61/143 の平面図 (40) の施工箇所表示 (1 2 1-1 から 1 2 2-2) と設計図 5/143 の数量表 (4) と整合性が取れてないように考えられます。平面図 (40) の表示が違うと考えてよろしいでしょうか。ちなみに 1 2 1-2 が 1 2 1-1 で、1 2 2-2 が 1 2 2-1 でしょうかご教示お願いします。	ご指摘のとおり交付図書に誤りがありましたので、訂正いたします。
2	設計図 9/143 の数量表 (8) の施工箇所番号 1 2 1-2 と 1 2 2-2	左記の施工箇所 2 か所の欄に、路面剥ぎ取り工として数量 26.5m ³ が記載されておりますが、正しいのでしょうかご教示お願いします。	路面切削工 路面剥取 (夜) の数量については、設計図 9/143 『数量表』 に示すとおり 26.5m ³ となります。