

質問に対する回答書

件名) 東北自動車道 鹿沼ICトールゲート改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	矢板・西那須野塩原・那須 共通-01 内訳書 雑工事 現場発泡断 熱材	現場発砲断熱材ですが幕板上部笠木裏・幕板下部水切裏・軒樋 下端と考えて間違いはないでしょうか。その場合笠木裏にはケイ カル板等の明記がなく断熱材の下地がありません。施工方法に ついてご指示願います。	施工部分についてはそのとおりです。図面-共通01のとおり計上してください。 また施工方法については、貴社の施工計画によるものとして計上してください。
2			
3			
4			
5			