

質問書に対する回答

件名) 千葉管内 (下り線) 舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	2. 数量総括表(3/9) YB071付加 施工面積について	延長(386m)*検測幅員(3.5m)=1351m ² となりますが、表記されている施工面積は1409.7m ² となっています。穴川IC手前で拡幅部があると考えて宜しいでしょうか。	YB071付加における数量総括表に誤りがありました。なお、上記については交付図書を訂正いたします。