

東日本高速道路株式会社 北海道支社

支 社 長 堀 圭一

質問書に対する回答

(調査等名) 道央自動車道 美唄地区橋梁補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	単価表番号28 コンクリート表面処理工 A-1 設計数量 3,130m ² について、『ウォータージェット工法(上向き)』、『ウォータージェット工法(横向き)』、『ディスクサンダー工法』の数量内訳の開示をお願い致します。	数量内訳の開示は行っておりません。 設計図 344/367 に表面処理工・はく落防止対策工・表面保護工詳細図よりディスクサンダーによる処理範囲を参考に貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
2	単価表番号29 コンクリート表面処理工 A-2 設計数量 1,988m ² について、『ウォータージェット工法(上向き)』、『ウォータージェット工法(横向き)』、『ディスクサンダー工法』の、数量内訳の開示をお願い致します。	数量内訳の開示は行っておりません。 設計図 344/367 に表面処理工・はく落防止対策工・表面保護工詳細図よりディスクサンダーによる処理範囲を参考に貴社の施工計画に基づきお考え下さい。

以 上