

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	高力ボルト取替工に関して、金抜設計書の数量は11,264本となっており、また設計図(付帯工)(49/62・51/62)の高力ボルト数量表を見ると11,264本となっていますが、各ボルト数量を足してみると11,964本となり、M22×65 700本の数量が抜けているようにみえますが、数量はいくらになるのでしょうか。ご教示願います。	高力ボルト取替工の数量は11,964本となります。上記に関しましては、後日訂正公告いたします。