

質問書回答⑩

件名) 関越自動車道 所沢管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	3. 図面 (本線・ランプ) 数量統括表 13ページ～17ページ	1. 数量総括表のA027、A093、A098、B062工区に交通規制工と交通保安要員の数量が計上されておられません。前後の工区と同時施工とするには施工数量が多すぎるので、計上漏れかと思われます。また、計上漏れの場合、舗装修繕工事機械現場内移動費Aに変更はありますか？ご確認お願い致します。	A027工区の施工に必要な交通規制工と交通保安要員の数量についてはA025工区に計上しております。 同様に、A093とA098工区はA092工区に、B062工区はB058工区に計上しております。 そのため、割掛対象表参考内訳書に記載の舗装修繕工事機械現場内移動費Aに変更はありません。