

質問書に対する回答 7

件名) 東北自動車道 築目川橋橋梁補修工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図面 谷川橋4/15	A1橋台の既設支承における下フランジははつらないとのことでしたが、はつらずにアンカーバーを切断する方法をご教示願います。	施工方法は貴社にてご検討の上、決定願います。