

質問に対する回答について
工事名）常磐自動車道 R8 仙台東管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	各工種舗装面積×厚さ＝962m ³ に対して建設副産物の種類（アスファルト・コンクリート塊）約 1,240 m ³ 、（コンクリート塊 無筋）約 70m ³ となって います。数量の確認をお願いします。	特記仕様書の数量に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 アスファルト・コンクリート塊 約 844m ³ コンクリート塊 無筋 約 117m ³ 後日、訂正公告を掲載いたします。
2	既設舗装断面がないため、コンクリート塊（無筋）（セメント安定処理路盤工）の厚さが不明です。常磐自動車道 新地 IC～山本 IC の既設舗装断面をご教示ください。また路盤の撤去は切削なのか掘削なのかご教示願います。	既設舗装断面については 表層 4cm、基層 6cm、上層路盤工 10cm、 下層路盤工（セメント安定処理路盤工）20cm となります。また、切削となります。