

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支 社 長 宮入 徹往

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	切削オーバーレイ工 A-1 について、旭川鷹栖 IC～旭川北（上り・KP133.7～133.8）及び旭川北～比布 JCT（上り・KP133.8～133.9）の 2箇所につきまして、施工条件に合致する横断図がないように思われます。施工に必要な各寸法及び平均切削深をご教示いただけますか。	設計図の 8／21 「標準横断図（3）」をご確認ください。
2	交通規制工について、交通監視員の拘束時間が 9 時間未満である場合の労務費の対応についてご教示願います。 拘束時間に関わらず 1 日保障されるのか、4.5 時間以下半日 4.5 時間超 1 日となるのか、保障は無く時給による算出のみを行うのか、いずれでしょうか。	積算の内容に関する質問はお答えできません。御社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
3	注意喚起溝 A(Y)について、廃材運搬費は同工種内に計上されておりますか。	特記仕様書 22-4-2 (6) に記載のとおり、廃材運搬および処理費は当該工種内に計上されております。

以 上