

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支 社 長 宮入 徹往

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得地区舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	金抜設計書 番号38、39に記載のセメントコンクリート舗装路盤は、セメント安定処理路盤との解釈で宜しいでしょうか、ご教示ください。	金抜設計書の番号38、粒状路盤工 セメントコンクリート舗装路盤 ($t = 11\text{ cm}$)、番号39、粒状路盤工 セメントコンクリート舗装路盤 ($t = 20\text{ cm}$) は粒状路盤工となります。