

質問に対する回答について

工事名) 山形自動車道 R 8 山形管内土質調査

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>01_特記仕様書 6 頁 調査ボーリング区分についてお伺いいたします。 礫混じり土砂のせん孔深度「80～120m 以下」につきまして、積算基準書では土質ボーリング補正係数は 80～100m 以下までの記載しかございません。別途補正係数を設定して計上しているのでしょうか。</p>	<p>積算に関する事項については、お答えできません。貴社にて必要な費用を計上してください。</p>
2	<p>01_特記仕様書 7 頁 孔内傾斜ガイド管設置工について、標準歩掛がございませんが参考にしている図書がございましたらご教示をお願いいたします。</p>	<p>積算に関する事項については、お答えできません。貴社にて必要な費用を計上してください。</p>
3	<p>02_金抜設計書 4 頁 地形地質踏査について、1 式とございますが数量と規格のご教示をお願い致します。</p>	<p>特記仕様書 2 - 2 「地形地質踏査」に記載のとおりです。</p>