

## 質問に対する回答について

件名	東北自動車道 白石中央スマートICランプ橋（鋼上部工）工事
----	-------------------------------

番号	対象ファイル名等	対象ページ	質問事項	回答
1	①06-2_設計図（Bランプ橋）	①図面番号 10,13,15/7 3	現場溶接工事の下フランジ溶接部で共通詳細図 主桁溶接部詳細と主桁G1、G2に於いて、グラインダー仕上げ箇所に乖離があります。主桁図面を正と解釈してよろしいでしょうか。	下フランジ溶接部のグラインダー仕上げは不要とお考えください。 なお、交付図書の一部に誤りがありましたので後日訂正いたします。