

平成25年 6月11日
東日本高速道路株式会社

NEXCO東日本におけるトンネル内の道路附属物等 (重量構造物以外)の一斉点検結果について

NEXCO東日本(東京都千代田区)は、国交省からの「[トンネル内の道路附属物等の一斉点検について](#)」の指示に基づき、トンネル内にアンカーボルト等で設置している道路附属物等(重量構造物以外の照明、標識、防音板等)について一斉点検を実施しました。

点検の結果は、対象となる505トンネルにおいて、**お客さまの走行に支障となる損傷はありません**でした。引き続き、お客さまが安心して高速道路をご利用できるように、安全な道路の維持に努めてまいります。

■トンネル内の道路附属物等(重量構造物以外の照明、標識、防音板等)の点検結果
・[トンネル内の道路附属物等の一斉点検結果について](#)(国土交通省)

【関連リンク】

NEXCO東日本 [NEXCO東日本におけるトンネル天井板の緊急点検結果について](#)
(12月13日)

[NEXCO東日本におけるトンネル内の道路附属物等の一斉点検結果について](#)
(12月27日) ※重量構造物が対象