

【別添ー2】 サグ部などでの『LED表示板による速度回復情報の提供』による渋滞緩和対策

上り坂やサグ部では、上り坂にさしかかったところで、**気づかぬうちに速度が低下**してしまう車があり、後続の車が次々とブレーキを踏むことにより、渋滞が発生します。

このような速度低下で渋滞が発生するところでは、視認性に優れたLED表示板を用いて『**速度低下の注意喚起(速度回復情報提供)**』を行い、渋滞の緩和に努めています。

**上り坂およびサグ部での速度低下に伴う渋滞**

上り坂において**先頭車両の速度低下**に伴い、後続車が連鎖的にブレーキをかけることにより、渋滞が発生する

- ・先頭のお客さまは、速度が低下して渋滞の原因となったことに気がつかない
- ・渋滞の先頭付近には何も存在しないため、いつ渋滞を抜けたのかわからない




**渋滞の先頭付近で「速度低下の注意喚起」を行うことにより、渋滞が緩和される**

〔渋滞発生前〕 この場所は無意識のうちに速度が低下し、渋滞を引き起こす可能性があることを認識していただくための情報を提供

(情報提供内容: 「速度低下注意」「〇〇〇m先上り坂」)

〔渋滞時〕 まもなく渋滞が終了し、速度回復をお願いするための情報を提供

(情報提供内容: 「〇〇〇m先渋滞終了」「速度回復願います」)



① 『渋滞終了』をお知らせする表示



② 『速度回復』をお願いする表示

