



館山道 富津竹岡IC Aランプ 切土のり面被災状況 航空写真



至東京方面

館山道 富津竹岡IC Aランプ 切土のり面 土砂撤去状況



館山道 富津竹岡IC Aランプ 切土のり面被災写真

3月4日 AM7時現在





館山道 富津竹岡IC Aランプ 切土のり面崩落に伴う迂回路案内

