

2. 委員会の設置

2.1 委員会の目的

東京外かく環状道路（関越～東名間）事業においてトンネルの構造、地質・水文、施工技術等について、より中立的な立場での確認、検討することを目的として、「東京外環トンネル施工等検討委員会」の学識委員等から構成する「東京外環トンネル施工等検討委員会 有識者委員会」を設置するものである。

2.2 委員名簿

委員長 小泉 淳 早稲田大学名誉教授
委 員 赤木 寛一 早稲田大学理工学術院教授
砂金 伸治 東京都立大学都市環境学部教授
大島 洋志 （一社）日本応用地質学会名誉会員
日下 敦 （国研）土木研究所つくば中央研究所道路技術研究グループ上席研究員
桑野 玲子 東京大学生産技術研究所教授
小山 幸則 立命館大学総合科学技術研究機構上席研究員
西村 和夫 東京都立大学理事
真下 英人 （一社）日本建設機械施工協会施工技術総合研究所長
水谷 敏則 （一財）先端建設技術センター理事

【五十音順・敬称略】

2.3 開催経緯

【第1回】

日時：令和2年10月19日（月）15:00～16:50
場所：NEXCO 東日本関東支社東京外環工事事務所 会議室
議題：地表面陥没事象について

【第2回】

日時：令和2年10月23日（金）10:00～11:30
場所：NEXCO 東日本関東支社東京外環工事事務所 会議室
議題：調布市地表面陥没に関する調査方針について
シールドマシン停止に伴う保全措置について

【第3回】

日時：令和2年11月5日（木）10:00～11:30
場所：NEXCO 東日本関東支社東京外環工事事務所 会議室
議題：地表面陥没箇所周辺の地盤調査で確認された地中の空洞について

【第4回】

日時：令和2年11月27日（金）持ち回り開催
場所：持ち回り開催
議題：地表面陥没箇所周辺の地盤調査で新たに確認された地中の空洞について
地表面陥没箇所周辺の調査の進捗状況について

【第5回】

日時：令和2年12月18日（金）10:00～12:30
場所：NEXCO 東日本関東支社東京外環工事事務所 会議室
議題：調査状況（中間報告）について
地盤の特性について
施工データについて
陥没・空洞の要因分析について
東京外環（関越～東名）トンネル工事の安全・安心確保の取組みの 見直し（暫定版）について

【第6回】

日時：令和3年2月12日（金）10:00～12:45
場所：NEXCO 東日本関東支社東京外環工事事務所 会議室
議題：調査結果について
地盤の特性について
施工データについて
陥没・空洞の推定メカニズムについて
地盤の緩みの状況および補修について
再発防止対策の基本方針について

【第7回】

日時：令和3年3月19日（金）10:00～12:20
場所：NEXCO 東日本関東支社東京外環工事事務所 会議室
議題：再発防止対策について
「報告書」のとりまとめ