

配 布 資 料

平成22年2月25日
東日本高速道路株式会社

あしろ かづのはちまんたい けいこくばし かづのし
東北道(上) 安代IC ~ 鹿角八幡平IC 587.03kp 渓谷橋【秋田県鹿角市】
コンクリート片落下について

確認日時: 平成22年2月23日(火) AM10時30分頃

概 要: 溪谷橋P1橋脚付近の床版端部コンクリートが剥離し、国道外側線の外側の雪堤に落下。その後、コンクリート片の一部が滑動し、国道に落下したもの。第三者被害はなし。



【橋梁諸元】

・橋梁形式 = RC開腹アーチ

・橋長L = 134.5m

・幅員 = 11.15m

・1982年(S57年)完成

・点検・補修履歴

詳細点検 2008年12月9日実施 異常なし

・24時間交通量 = 7千台



コンクリート剥離個所




コンクリート片

53cm × 15cm × 8cm

重量 約8kg



側面図



平面図

