


## &lt;事象概要&gt;

被災箇所 : E6常磐道（相馬IC～新地IC）268.9KP  
 地震発生日時 : 2月13日（土）23時07分  
 崩落規模 : 幅70m × 高さ15m × 奥行10m（約5,000m<sup>3</sup>）  
 人的被害 : 無し（警察および消防の確認により）


## 【位置図】



## 【平面図】



## 【横断図】



## &lt;現在の作業状況&gt;


○現場体制 : バックホウ7台  
 ブレーカー1台  
 ダンプトラック32台

○作業状況 : 亀裂が見られる残存岩塊の撤去および搬出中

## 【作業状況】



## 【被災状況】



## &lt;今後の見通し&gt;

○被災直後から土砂の撤去作業を鋭意行い、昨日（2月14日）18時には片側1車線での緊急車両の通行を確保

○引き続き、残る土砂撤去を進めるとともに、法面の安全性について有識者の意見を伺いながら必要な対策を実施した上で、今週半ばまでには一般開放する予定