

令和3年7月4日 22時30分
東日本高速道路株式会社 関東支社

E16 横浜横須賀道路 逗子ICにおけるのり面崩落について (7月4日(日) 22時30分発表)

7月3日(土)からの大雨による、E16横浜横須賀道路 逗子インターチェンジ(以下「IC」)におけるのり面崩落について、7月4日(日)22時に、複数あるランプのうち一本の土砂排除が完了し、緊急車両の通行が可能となりました。

なお、対策工の検討にあたり、土質調査にて現状を把握し、調査結果を踏まえ有識者の意見を伺いながら、交通解除に向けての安全性の確認および、モニタリング体制の検討を行っていきます。

全ランプの通行再開までには、相当の時間を要する見込みです。

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

【IC閉鎖状況】

路線名	方向	箇所	開始時間	原因
E16 横浜横須賀道路	上下	逗子IC	7月3日 8:16~	災害

※逗子ICの閉鎖に伴い、逗葉新道をご利用できませんのでご注意ください。

【E16横浜横須賀道路 逗子ICのり面崩落状況】



発災時点



作業状況

【最新の交通状況】

- [道路交通情報NOW！！](#) — 日本道路交通情報センター
- [ドライブトラフィック\(PC・スマホ\)](#)
- [ドライブトラフィック\(携帯\)](#)
- [NEXCO東日本\(道路防災情報\)公式ツイッター](#)
- [NEXCO東日本\(関東\)公式ツイッター](#)
- 走行中に入手できる道路交通情報
 - ・道路情報板
 - ・ハイウェイラジオ(AM1620kHz)

～放送している区間は、高速道路上の標識によりご案内しています～

・ハイウェイ情報ターミナル

～SA・PAに設置されているモニター画面などにより、広域の道路交通情報をご案内しています～