

令和8年2月20日  
東日本高速道路株式会社  
関東支社

## C3 東京外環自動車道 内回り 戸田東IC～美女木JCT間の ネット垂れ下がりによる車両への接触事象について

NEXCO東日本関東支社(さいたま市大宮区)が管理する C3 東京外環自動車道 内回り 戸田東IC～美女木JCT間において、ネットが垂れ下がり車両へ接触する事象が発生いたしました。

お客さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

### 1. 発生日時

令和8年2月20日(金) 13時10分 頃

### 2. 発生場所

東京外環自動車道 内回り 8.5kp付近



【住所:埼玉県戸田市美女木4丁目120付近 美女木八幡交差点付近】

( C3 東京外環自動車道 内回り 美女木JCT手前)




### 3. 事象の概要

高速道路橋梁部の野鳥進入対策として設置しているネットが一部垂れ下がり、高架下の走行車両に接触しました。



野鳥進入対策ネット  
4m×2m

緊急撤去作業の様子(令和8年2月20日 15時頃)



### 4. 被害の状況

東京外環自動車道 内回りを走行していたお客さま車両2台に接触しました。

※本件でお心あたりのある方は、お手数ですが「7. お問い合わせ先」までご連絡ください。

### 5. 現在の状況

ネットの撤去作業は完了しております。また、周辺に同様の箇所がないか確認しております。

### 6. 発生原因

ネットを固定するバンドが、何らかの理由により外れたものです。

### 7. お問い合わせ先

NEXCO東日本お客さまセンター

TEL:0570-024-024(24時間) または TEL:03-5308-2424