

別記様式 2

低入札価格調査の実施概要

契約支社等名 関東支社
 工事名 東京外環自動車道 三郷 IC 電気室改築工事
 調査対象者名 谷原建設株式会社
 調査対象者の住所 茨城県つくばみらい市下長沼 118-1

項目	調査結果概要
1. 当該価格で入札した理由	問題なし
2. 対象工事現場付近における手持ち工事の状況	該当無し
3. 対象工事種別関連における手持ち工事の状況	該当無し
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連	該当無し
5. 手持ち資材の状況	該当無し
6. 資材購入予定先（購入先と入札者との関係）	該当無し
7. 手持ち機械の状況	該当無し
8. 機械リース元（リース元と入札者との関係）	該当無し
9. 労務者の確保計画	該当無し
10. 建設副産物の搬出計画	必要書類が提出されていないものがある。 ・様式 12-2（建設副産物の搬出に関する運搬計画書）において、運搬経路が確認できる地図等が添付されていないため
11. 資材等の搬入計画	必要書類が提出されていないものがある。 ・様式 13（資材等の搬入に関する運搬計画書）において、運搬経路が確認できる地図等が添付されていないため。
12. 品質確保体制	様式に未記入箇所がある。 ・様式 14-2（品質確保体制（品質管理計画書））において、様式の諸費用の項目に未記入箇所があるため。
13. 安全衛生管理体制	様式に未記入箇所及び必要書類が提出されていないものがある。 ・様式 15-2（安全衛生管理体制（点検計画））において、様式に未記入箇所があるため。 ・様式 15-2（安全衛生管理体制（点検計画））において、様式に未記入箇所があるため。 ・様式 15-4（安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画））において、交通誘導員の配置方法、交通規制方法等を明らかにした配置図が添付されていないため。
14. 上記 1～13 に係る必要な書類の状況	詳細については上記 1～13（調査結果概要）に記載の通り。
15. 誓約書の提出状況	提出あり

16. 経営状況	《公表しないこととする。》
17. 信用状態	信用あり
18. その他必要な事項	特になし