

1. 冬用タイヤ装着状況調査(第2回)の概要

■調査期間：令和3年1月13日(水)と1月17日(日)
 ※第1回(前回)は令和2年12月9日(水)と12月13日(日)実施


■調査箇所

首都圏地域の代表的な休憩施設	
E4	東北自動車道 蓮田SA(埼玉県蓮田市)
E17	関越自動車道 三芳PA(埼玉県入間郡三芳町)
E6	常磐自動車道 守谷SA(茨城県守谷市)


降雪地域の代表的な休憩施設	
E4	東北自動車道 那須高原SA(栃木県那須郡那須町)
E17	関越自動車道 赤城高原SA(群馬県利根郡昭和村)
E18	上信越自動車道 横川SA(群馬県安中市)
E19	長野自動車道 姨捨SA(長野県千曲市)

2. 冬用タイヤ装着状況調査(第2回)の結果(調査台数:全2,824台)

■冬タイヤ装着率状況(首都圏・降雪地域別)



※首都圏地域では、
 小型車47.8%・大型
 車96.2%の装着率。
 小型車の約半数が未
 装着。



※降雪地域では、
 小型車95.2%・大型
 車100.0%の装着
 率。

■各休憩施設における調査結果(装着率・調査台数)

調査箇所	区分	冬用タイヤ 装着率	調査台数			
			夏用タイヤ	冬用タイヤ	計	
首都圏地域	E4 東北自動車道 蓮田SA(上) (埼玉県蓮田市)	小型	46%	122	106	228
		大型	100%	0	166	166
		計	69%	122	272	394
	E4 東北自動車道 蓮田SA(下) (埼玉県蓮田市)	小型	38%	118	73	191
		大型	100%	0	80	80
		計	56%	118	153	271
	E17 関越自動車道 三芳PA(上) (埼玉県入間郡三芳町)	小型	46%	104	90	194
		大型	90%	10	94	104
		計	62%	114	184	298
	E17 関越自動車道 三芳PA(下) (埼玉県入間郡三芳町)	小型	57%	55	74	129
		大型	93%	7	92	99
		計	73%	62	166	228
	E6 常磐自動車道 守谷SA(上) (茨城県守谷市)	小型	51%	44	45	89
		大型	96%	3	64	67
計		70%	47	109	156	
E6 常磐自動車道 守谷SA(下) (茨城県守谷市)	小型	54%	66	78	144	
	大型	97%	3	83	86	
	計	70%	69	161	230	
	小型	47.8%	509	466	975	
	大型	96.2%	23	579	602	
	合計	66.3%	532	1,045	1,577	
降雪地域	E4 東北自動車道 那須高原SA(上) (栃木県那須郡那須町)	小型	97%	3	109	112
		大型	100%	0	79	79
		計	98%	3	188	191
	E4 東北自動車道 那須高原SA(下) (栃木県那須郡那須町)	小型	98%	3	129	132
		大型	100%	0	55	55
		計	98%	3	184	187
	E17 関越自動車道 赤城高原SA(上) (群馬県利根郡昭和村)	小型	95%	9	170	179
		大型	100%	0	55	55
		計	96%	9	225	234
	E17 関越自動車道 赤城高原SA(下) (群馬県利根郡昭和村)	小型	90%	10	91	101
		大型	100%	0	42	42
		計	93%	10	133	143
	E18 上信越自動車道 横川SA(上) (群馬県安中市)	小型	94%	7	118	125
		大型	100%	0	45	45
計		96%	7	163	170	
E18 上信越自動車道 横川SA(下) (群馬県安中市)	小型	92%	9	101	110	
	大型	100%	0	41	41	
	計	94%	9	142	151	
E19 長野自動車道 姨捨SA(上) (長野県千曲市)	小型	97%	2	76	78	
	大型	100%	0	14	14	
	計	98%	2	90	92	
E19 長野自動車道 姨捨SA(下) (長野県千曲市)	小型	100%	0	60	60	
	大型	100%	0	19	19	
	計	100%	0	79	79	
	小型	95.2%	43	854	897	
	大型	100.0%	0	350	350	
	合計	96.6%	43	1,204	1,247	