

1. 冬用タイヤ装着状況調査(第2回)の概要

■調査期間：令和4年1月12日(水)と1月16日(日)


※第1回(前回)は令和3年12月8日(水)と12月12日(日)実施。

■調査箇所


首都圏地域の代表的な休憩施設		降雪地域の代表的な休憩施設	
E4	東北自動車道 蓼田SA(埼玉県蓮田市)	E4	東北自動車道 那須高原SA(栃木県那須郡那須町)
E17	関越自動車道 三芳PA(埼玉県入間郡三芳町)	E17	関越自動車道 赤城高原SA(群馬県利根郡昭和村)
E6	常磐自動車道 守谷SA(茨城県守谷市)	E18	上信越自動車道 横川SA(群馬県安中市)
		E19	長野自動車道 姉捨SA(長野県千曲市)

2. 冬用タイヤ装着状況調査(第2回)の結果(調査台数:全4,191台)

■冬用タイヤ装着率状況(首都圏・降雪地域別)



※首都圏地域では、小型車48.4%・大型車94.0%の装着率。小型車の約半数が未装着。



※降雪地域では、小型車97.0%・大型車100.0%の装着率。

■各休憩施設における調査結果(装着率・調査台数)

調査箇所	区分	冬用タイヤ 装着率	調査台数		
			夏用タイヤ	冬用タイヤ	計
首都圏地域	E4 東北道 蓼田SA(上)	小型	51%	194	198
		大型	92%	17	202
		計	65%	211	400
	E4 東北道 蓼田SA(下)	小型	40%	110	74
		大型	93%	4	55
		計	53%	114	129
	E17 関越道 三芳PA(上)	小型	57%	103	138
		大型	93%	11	152
		計	72%	114	290
	E17 関越道 三芳PA(下)	小型	49%	90	87
		大型	94%	5	75
		計	63%	95	162
	E6 常磐道 守谷SA(上)	小型	48%	52	48
		大型	95%	5	100
		計	72%	57	148
	E6 常磐道 守谷SA(下)	小型	39%	99	63
		大型	99%	1	84
		計	60%	100	147
			小型	48.4%	648
			大型	94.0%	43
			合計	64.9%	691
			合計		1,276
			合計		1,967
降雪地域	E4 東北道 那須高原SA(上)	小型	99%	2	186
		大型	100%	0	63
		計	99%	2	249
	E4 東北道 那須高原SA(下)	小型	94%	11	160
		大型	100%	0	49
		計	95%	11	209
	E17 関越道 赤城高原SA(上)	小型	98%	10	542
		大型	100%	0	85
		計	98%	10	627
	E17 関越道 赤城高原SA(下)	小型	97%	10	377
		大型	100%	0	101
		計	98%	10	478
	E18 上信越道 横川SA(上)	小型	92%	16	174
		大型	100%	0	62
		計	94%	16	236
	E18 上信越道 横川SA(下)	小型	98%	4	169
		大型	100%	0	66
		計	98%	4	235
	E19 長野道 婦捨SA(上)	小型	100%	0	58
		大型	100%	0	14
		計	100%	0	72
	E19 長野道 婦捨SA(下)	小型	100%	0	49
		大型	100%	0	16
		計	100%	0	65
			小型	97.0%	53
			大型	100.0%	0
			合計	97.6%	53
			合計		2,171
			合計		2,224