

## 1. 冬用タイヤ装着状況調査(第2回)の概要


■調査期間：令和5年1月11日(水)と1月15日(日)  
 ※第1回(前回)は令和4年12月7日(水)と12月11日(日)実施。

### ■調査箇所


首都圏地域の代表的な休憩施設		降雪地域の代表的な休憩施設	
E4	東北自動車道 蓮田SA(埼玉県蓮田市)	E4	東北自動車道 那須高原SA(栃木県那須郡那須町)
E17	関越自動車道 三芳PA(埼玉県入間郡三芳町)	E17	関越自動車道 赤城高原SA(群馬県利根郡昭和村)
E6	常磐自動車道 守谷SA(茨城県守谷市)	E18	上信越自動車道 横川SA(群馬県安中市)
		E19	長野自動車道 姨捨SA(長野県千曲市)

## 2. 冬用タイヤ装着状況調査(第2回)の結果(調査台数:全4,112台)

### ■冬用タイヤ装着率状況(首都圏・降雪地域別)



※首都圏地域では、  
 小型車52.1%・大型  
 車97.0%の装着率。  
 小型車の約半数が未  
 装着。



※降雪地域では、  
 小型車96.1%・大型  
 車99.3%の装着率。

■各休憩施設における調査結果(装着率・調査台数)

調査箇所	区分	冬用タイヤ 装着率	調査台数			
			夏用タイヤ	冬用タイヤ	計	
首都圏地域	E4 東北道 蓮田SA(上)	小型	57%	160	215	375
		大型	99%	2	196	198
		計	72%	162	411	573
	E4 東北道 蓮田SA(下)	小型	41%	107	74	181
		大型	95%	3	53	56
		計	54%	110	127	237
	E17 関越道 三芳PA(上)	小型	61%	88	137	225
		大型	96%	5	115	120
		計	73%	93	252	345
	E17 関越道 三芳PA(下)	小型	59%	70	101	171
		大型	95%	5	93	98
		計	72%	75	194	269
	E6 常磐道 守谷SA(上)	小型	44%	54	42	96
		大型	96%	4	101	105
		計	71%	58	143	201
	E6 常磐道 守谷SA(下)	小型	38%	100	62	162
		大型	98%	3	144	147
		計	67%	103	206	309
		小型	52.1%	579	631	1,210
		大型	97.0%	22	702	724
		合計	68.9%	601	1,333	1,934
降雪地域	E4 東北道 那須高原SA(上)	小型	95%	7	121	128
		大型	100%	0	43	43
		計	96%	7	164	171
	E4 東北道 那須高原SA(下)	小型	87%	15	99	114
		大型	100%	0	24	24
		計	89%	15	123	138
	E17 関越道 赤城高原SA(上)	小型	98%	6	345	351
		大型	100%	0	70	70
		計	99%	6	415	421
	E17 関越道 赤城高原SA(下)	小型	97%	7	232	239
		大型	100%	0	79	79
		計	98%	7	311	318
	E18 上信越道 横川SA(上)	小型	97%	6	182	188
		大型	100%	0	129	129
		計	98%	6	311	317
	E18 上信越道 横川SA(下)	小型	93%	13	166	179
		大型	98%	3	123	126
		計	95%	16	289	305
	E19 長野道 姨捨SA(上)	小型	98%	4	196	200
		大型	98%	1	46	47
		計	98%	5	242	247
E19 長野道 姨捨SA(下)	小型	98%	5	195	200	
	大型	100%	0	61	61	
	計	98%	5	256	261	
	小型	96.1%	63	1,536	1,599	
	大型	99.3%	4	575	579	
	合計	96.9%	67	2,111	2,178	