

1. 冬用タイヤ装着状況調査(第1回)の概要


- 調査期間：令和5年12月6日(水)と12月10日(日)
 ※次回は令和6年1月中旬頃に調査実施予定。
 ※一部の休憩施設では前後の日程で調査実施。

■調査箇所


首都圏地域の代表的な休憩施設		降雪地域の代表的な休憩施設	
E4	東北自動車道 蓮田SA(埼玉県蓮田市)	E4	東北自動車道 那須高原SA(栃木県那須郡那須町)
E17	関越自動車道 三芳PA(埼玉県入間郡三芳町)	E17	関越自動車道 赤城高原SA(群馬県利根郡昭和村)
E6	常磐自動車道 守谷SA(茨城県守谷市)	E19	長野自動車道 姨捨SA(長野県千曲市)

2. 冬用タイヤ装着状況調査の結果(調査台数:全4,452台)

■冬タイヤ装着率状況(首都圏・降雪地域別)



※首都圏地域では、小型車31.2%・大型車85.4%の装着率。小型車は昨年の装着率を上回ったものの、大型車の装着率は約7%低下した。小型車の約7割が未装着。



※降雪地域では、小型車72.1%・大型車91.0%の装着率。大型車は昨年の装着率を上回ったものの、小型車の装着率が昨年より1.6%低下。

■各休憩施設における調査結果(装着率・調査台数)

調査箇所		区分	冬用タイヤ 装着率	調査台数		
				ノーマルタイヤ	冬用タイヤ	計
首都圏地域	E4 東北道 蓮田SA(上)	小型	35%	253	134	387
		大型	95%	12	211	223
		計	57%	265	345	610
	E4 東北道 蓮田SA(下)	小型	21%	178	48	226
		大型	91%	6	60	66
		計	37%	184	108	292
	E17 関越道 三芳PA(上)	小型	31%	239	108	347
		大型	91%	15	143	158
		計	50%	254	251	505
	E17 関越道 三芳PA(下)	小型	39%	147	94	241
		大型	86%	19	114	133
		計	56%	166	208	374
	E6 常磐道 守谷SA(上)	小型	22%	91	25	116
		大型	59%	41	60	101
計		39%	132	85	217	
E6 常磐道 守谷SA(下)	小型	33%	80	40	120	
	大型	78%	20	71	91	
	計	53%	100	111	211	
		小型	31.2%	988	449	1,437
		大型	85.4%	113	659	772
		合計	50.2%	1101	1,108	2,209
降雪地域	E4 東北道 那須高原SA(上)	小型	67%	85	171	256
		大型	100%	0	41	41
		計	71%	85	212	297
	E4 東北道 那須高原SA(下)	小型	78%	41	149	190
		大型	98%	1	42	43
		計	82%	42	191	233
	E17 関越道 赤城高原SA(上)	小型	69%	196	437	633
		大型	80%	11	45	56
		計	70%	207	482	689
	E17 関越道 赤城高原SA(下)	小型	66%	186	356	542
		大型	92%	5	57	62
		計	68%	191	413	604
	E19 長野道 姨捨SA(上)	小型	88%	22	158	180
		大型	81%	5	22	27
計		87%	27	180	207	
E19 長野道 姨捨SA(下)	小型	87%	22	153	175	
	大型	95%	2	36	38	
	計	89%	24	189	213	
		小型	72.1%	552	1,424	1,976
		大型	91.0%	24	243	267
		合計	74.3%	576	1,667	2,243