

1. 冬用タイヤ装着状況調査(第2回)の概要


- 調査期間：令和6年1月10日(水)と1月14日(日)
 ※第1回(前回)は令和5年12月6日(水)と12月10日(日)実施。
 ※姨捨SAについては14日(日)の調査は未実施。

■調査箇所


首都圏地域の代表的な休憩施設		降雪地域の代表的な休憩施設	
E4	東北自動車道 蓮田SA(埼玉県蓮田市)	E4	東北自動車道 那須高原SA(栃木県那須郡那須町)
E17	関越自動車道 三芳PA(埼玉県入間郡三芳町)	E17	関越自動車道 赤城高原SA(群馬県利根郡昭和村)
E6	常磐自動車道 守谷SA(茨城県守谷市)	E19	長野自動車道 姨捨SA(長野県千曲市)

2. 冬用タイヤ装着状況調査(第2回)の結果(調査台数:全4,384台)

■冬用タイヤ装着率状況(首都圏・降雪地域別)



※首都圏地域では、小型車47.7%・大型車97.3%の装着率。小型車の約半数が未装着。



※降雪地域では、小型車95.1%・大型車98.6%の装着率。

■各休憩施設における調査結果(装着率・調査台数)

調査箇所	区分	冬用タイヤ 装着率	調査台数			
			夏用タイヤ	冬用タイヤ	計	
首都圏地域	E4 東北道 蓮田SA(上)	小型	51%	180	191	371
		大型	99%	2	195	197
		計	68%	182	386	568
	E4 東北道 蓮田SA(下)	小型	43%	99	76	175
		大型	93%	4	53	57
		計	56%	103	129	232
	E17 関越道 三芳PA(上)	小型	59%	95	136	231
		大型	99%	1	127	128
		計	73%	96	263	359
	E17 関越道 三芳PA(下)	小型	43%	104	77	181
		大型	97%	3	84	87
		計	60%	107	161	268
	E6 常磐道 守谷SA(上)	小型	40%	90	59	149
		大型	94%	6	99	105
		計	62%	96	158	254
E6 常磐道 守谷SA(下)	小型	43%	149	114	263	
	大型	98%	2	91	93	
	計	58%	151	205	356	
		小型	47.7%	717	653	1,370
		大型	97.3%	18	649	667
		合計	63.9%	735	1,302	2,037
降雪地域	E4 東北道 那須高原SA(上)	小型	98%	4	172	176
		大型	100%	0	60	60
		計	98%	4	232	236
	E4 東北道 那須高原SA(下)	小型	98%	2	118	120
		大型	100%	0	48	48
		計	99%	2	166	168
	E17 関越道 赤城高原SA(上)	小型	97%	31	977	1,008
		大型	98%	2	78	80
		計	97%	33	1,055	1,088
	E17 関越道 赤城高原SA(下)	小型	90%	61	537	598
		大型	96%	2	51	53
		計	90%	63	588	651
	E19 長野道 姨捨SA(上)	小型	99%	1	84	85
		大型	100%	0	19	19
		計	99%	1	103	104
E19 長野道 姨捨SA(下)	小型	98%	1	64	65	
	大型	100%	0	35	35	
	計	99%	1	99	100	
		小型	95.1%	100	1,952	2,052
		大型	98.6%	4	291	295
		合計	95.6%	104	2,243	2,347