

各種施設の主な被害状況(H23.3.18時点)

分類	道路名	区間/場所	状況	復旧状況
光通信ケーブル	東北道	仙台南IC～須賀川IC	5力所以上	仮復旧
		白河IC～那須IC	1力所	仮復旧
	常磐道	小野IC～いわき三和IC	1力所	仮復旧
		常磐富岡IC	不明	原発の避難指示で手付かず
	北関東道	友部IC～友部JCT	1力所	仮復旧
		茨城町西IC～茨城町東IC	1力所	仮復旧
	東北中央道	天童IC～山形JCT	1力所	仮復旧
	東水戸道路	水戸大洗IC～ひたちなかIC	1力所	仮復旧

照明ポール	常磐道	岩間ICランプ	傾き	仮復旧(撤去)
	山形道	村田JCT	傾き	支障なし

気象観測局	東関東道	茨城町JCT～茨城町東IC	傾き	仮復旧(撤去)
-------	------	---------------	----	---------

SAPA建物 (営業施設除く)	東北道	那須高原SA(上)	トイレタイル壁剥離 給水配管損傷	仮復旧
			トイレタイル壁剥離	仮復旧
			トイレ入り口床段差	仮復旧
			給水配管損傷	
			受水槽上部破損	仮復旧
			汚水処理装置制御盤ズレ	仮復旧
			受配電設備固定ボルト破損	仮復旧
		安達太良山SA(上)	受水槽損傷	仮復旧
		阿武隈PA(上)(下)	給水管破損	仮復旧
		鏡石PA(下)	給水管破損	仮復旧
	山形道	安積PA(上)	給水管破損	仮復旧
	常磐道	古関PA	受水槽損傷	
	常磐道	東海PA	高架水槽フランジ破損	仮復旧

IC建物	北関東道	茨城町東IC、水戸南IC、ひたちなかIC	建物回り地盤沈下	
	磐越道	磐梯熱海IC	トールゲート柱基礎破損	支障なし