

交通の支障となる被害を受けた路線・区間(一覧表)

道路名	区間	延長km	被害の概況
東北自動車道	岩槻	-	橋梁支承部の損傷 1箇所
	鹿沼IC～西那須野塩原IC	47.6	路面のクラック 1箇所 路面段差 4箇所
	那須IC～村田IC	159.3	路面のクラック 19箇所 ジョイント部段差 22箇所 路面陥没 7箇所 路面段差 43箇所 道路本体・路面の崩落 1箇所
	村田JCT～仙台南	12.3	ジョイント部段差 2箇所 路面段差 2箇所
	仙台宮城IC～築館IC	58.8	路面のクラック 2箇所 ジョイント部段差 2箇所 路面段差 9箇所
	若柳金成IC～水沢IC	46.3	路面のクラック 4箇所 路面段差 2箇所
	花巻IC～紫波IC	12.8	路面のクラック 1箇所
	盛岡IC～滝沢IC	10	路面段差 1箇所
東北自動車道 計		347.1	路面のクラック 27箇所 ジョイント部段差 26箇所 路面陥没 7箇所 路面段差 61箇所 その他
釜石自動車道	東和IC～花巻空港	7.7	路面段差 2箇所
山形自動車道	村田JCT～関沢IC	28.1	ジョイント部段差 1箇所 路面段差 5箇所
東北中央自動車道	山形JCT～天童IC	6.6	路面のクラック 1箇所
磐越自動車道	いわきJCT～船引三春IC	55.7	路面のクラック 13箇所 ジョイント部段差 5箇所 路面陥没 3箇所 路面段差 4箇所 その他
	郡山東IC～磐梯熱海IC	15.9	ジョイント部段差 1箇所 路面陥没 1箇所 路面段差 1箇所

			その他
	猪苗代磐梯高原IC～磐梯河東IC	13.9	盛土のり面崩れ 1箇所
	磐越自動車道 計	85.5	路面のクラック 13箇所 ジョイント部段差 6箇所 路面陥没 4箇所 路面段差 5箇所 その他
関越自動車道	所沢IC～川越IC	11.8	OV 脇の階段損傷 1箇所
上信越自動車道	松井田妙義IC～碓氷軽井沢IC	15.0	路面のクラック 1箇所
常磐自動車道	谷和原IC～谷田部IC	11.2	路面段差 1箇所
	土浦北IC～いわき勿来IC	107.9	路面のクラック 23箇所 ジョイント部段差 2箇所 路面陥没 2箇所 路面段差 9箇所 道路本体・路面の崩落 1箇所
	いわきJCT～いわき四倉	17.1	路面のクラック 4箇所 路面段差 1箇所 橋梁支承部の損傷 4箇所
	広野IC～常磐富岡IC	16.4	路面のクラック 1箇所 路面段差 3箇所 その他
	山元IC	-	路面のクラック 1箇所
	常磐自動車道 計	152.6	路面のクラック 29箇所 ジョイント部段差 2箇所 路面陥没 2箇所 路面段差 14箇所 その他
館山自動車道	富津中央IC～富津竹岡IC	7.5	路面段差 1箇所 その他
東関東自動車道	茨城空港北IC～茨城町JCT	8.8	ジョイント部段差 4箇所 路面陥没 2箇所 路面段差 10箇所
	湾岸市川IC～宮野木JCT	15.7	路面のクラック 8箇所 路面段差 8箇所 その他
	千葉北IC～四街道IC	5.8	路面のクラック 1箇所

	佐倉IC～成田IC	14.9	路面のクラック 2箇所 ジョイント部段差 1箇所
	大栄IC～潮来IC	17.9	路面のクラック 2箇所 路面段差 2箇所
東関東自動車道 計		63.1	路面のクラック 13箇所 ジョイント部段差 5箇所 路面陥没 2箇所 路面段差 20箇所 その他
東京外環自動車道	戸田西IC～美女木JCT	0.9	遮音壁パネル落下
北関東自動車道	友部JCT～水戸南IC	14.3	路面のクラック 3箇所 路面陥没 3箇所 路面段差 6箇所
	笠間西IC～友部IC	9.1	路面段差 1箇所
	宇都宮上三川IC～桜川筑西IC	22.4	路面段差 43箇所
北関東自動車道 計		45.8	路面のクラック 3箇所 路面陥没 3箇所 路面段差 50箇所
仙台北部道路	利府JCT～富谷JCT	9.9	路面陥没 1箇所
仙台東部道路	亶理IC～岩沼IC	2.2	路面段差 1箇所
	仙台空港IC～名取IC	6.7	路面のクラック 1箇所 ジョイント部段差 5箇所 路面段差 4箇所 ※名取ICは津波による被害
	仙台若林JCT～仙台港北IC	9.6	ジョイント部段差 2箇所 路面陥没 1箇所 その他 ※仙台港北ICは、津波による被害
仙台東部道路 計		18.5	路面のクラック 1箇所 ジョイント部段差 7箇所 路面陥没 1箇所 路面段差 5箇所 その他
三陸自動車道 (仙塩道路)	仙台港北IC～利府JCT	4.0	ジョイント部段差4箇所
東水戸道路	水戸南IC～ひたちなかIC	10.2	ジョイント部段差 2箇所 路面陥没 3箇所

			路面段差 5 箇所 その他
京葉道路	花輪IC～武石IC	6.4	路面のクラック 5 箇所 ジョイント部段差 2 箇所 路面段差 4 箇所 その他
東京湾アクアライン	浮島IC～木更津金田IC	15.1	土工部液状化
富津館山道路	富津竹岡IC～富津金谷IC	4.1	路面クラック 1 箇所
圏央道	つくば中央IC～つくば牛久IC	5.8	路面のクラック 3 箇所 路面段差 1 箇所 その他
	牛久阿見IC～阿見東IC	5.9	路面段差 1 箇所
	坂戸IC～川島IC	2.5	ジョイント部段差 1 箇所
	圏央道 計	14.2	路面のクラック 3 箇所 ジョイント部段差 1 箇所 路面段差 2 箇所 その他
	全路線 計	854.1	路面のクラック 97 箇所 ジョイント部段差 56 箇所 路面陥没 23 箇所 路面段差 174 箇所 その他