

交通の支障となる被害を受けた路線・区間の道路状況 (平成23年4月1日10:00時点)

これまでに被害が確認されている高速道路等20路線、870キロ区間における現在の道路状況については、以下のとおり。

1. 応急復旧が完了し、すでに開通している区間【20路線 839.6km(97%)】

道路名	方向	区間	距離 km	備考
東北自動車道	上下	鹿沼IC～宇都宮IC	11.5	
		宇都宮IC～西那須野塩原IC	36.1	
		那須IC～白河IC	17.2	
		白河IC～本宮IC	53.4	
		本宮IC～村田IC	88.7	
		村田JCT～仙台南IC	12.3	
		仙台宮城IC～築館IC	58.8	
		若柳金成IC～一関IC	17.3	
		一関IC～水沢IC	29.0	
		花巻IC～紫波IC	12.8	
		盛岡IC～滝沢IC	10	
釜石自動車道	上下	花巻空港IC～東和IC	7.7	
山形自動車道	上下	村田JCT～宮城川崎IC	10.4	
		宮城川崎IC～笹谷IC	11.9	
		笹谷IC～関沢IC	5.8	
東北中央自動車道	上下	山形JCT～天童IC	6.6	
磐越自動車道	上下	いわきJCT～船引三春IC	55.7	
		郡山東IC～磐梯熱海IC	15.9	
		猪苗代磐梯高原IC～磐梯河東IC	13.9	
関越自動車道	上下	所沢IC～川越IC	11.8	
上信越自動車道	上下	松井田妙義IC～碓井軽井沢IC	15.0	
常磐自動車道	上下	谷和原IC～谷田部IC	11.2	
		土浦北IC～水戸IC	35.4	
		水戸IC～那珂IC	11.8	
		那珂IC～いわき勿来IC	60.7	
		いわきJCT～いわき中央IC	4.3	
		いわき中央IC～いわき四倉IC	12.8	
館山自動車道	上下	富津中央IC～富津竹岡IC	7.5	
東関東自動車道	上下	湾岸市川IC～宮野木JCT	15.7	
		千葉北IC～四街道IC	5.8	
		佐倉IC～成田IC	14.9	
		大栄IC～潮来IC	17.9	
		茨城町JCT～茨城空港北IC	8.8	
東京外環自動車道	内外	戸田西IC～美女木JCT	0.9	
北関東自動車道	東西	宇都宮上三川IC～桜川筑西IC	22.4	
		笠間西IC～友部IC	9.1	
		友部JCT～水戸南IC	14.3	
仙台北部道路	上下	利府JCT～富谷JCT	11.8	
仙台東部道路	上下	亘理IC～岩沼IC	2.2	
	上下	仙台空港IC～名取IC	6.7	
	上下	仙台若林JCT～仙台港北IC	9.6	
三陸自動車道	上下	仙台港北IC～利府JCT	4.0	
東水戸道路	東西	水戸南IC～ひたちなかIC	10.2	
京葉道路	上下	花輪IC～武石IC	6.4	
東京湾アクアライン	上下	浮島IC～木更津金田IC	15.1	
富津館山道路	上下	富津竹岡IC～富津金谷IC	4.1	
圏央道	内外	坂戸IC～川島IC	2.5	
		つくば中央IC～つくば牛久IC	5.8	
		牛久阿見IC～阿見東IC	5.9	
		20路線	839.6	

2. 原発事故の影響により応急復旧に着手できていない区間【1路線 30.2km(3%)】

道路名	方向	区間	距離 km	備考
常磐自動車道	上下	いわき四倉IC～常磐富岡IC	30.2	通行止め
1路線			30.2	