

常磐自動車道 広野IC～常磐富岡IC の主な被災状況と復旧状況

■盛土の復旧（写真：広野ICから常磐富岡IC方向へ約 1.6km 地点）

被災直後



復旧状況(平成25年12月)




■舗装の復旧（写真：広野ICから常磐富岡IC方向へ約 13.9km 地点）

被災直後



復旧状況(平成25年12月)



■本線横断構造物(カルバートボックス)の復旧（写真：広野ICから常磐富岡IC方向へ約 15.8km 地点）

被災直後



復旧状況(平成25年12月)

