

平成26年1月21日
東日本高速道路株式会社

常磐自動車道 広野IC～常磐富岡IC間の再開通について

NEXCO東日本(東京都千代田区)は、東日本大震災による被災及び福島第一原子力発電所事故の影響により通行止めとしていた常磐自動車道 広野インターチェンジ(IC)～常磐富岡IC間について、このたび復旧工事が終了し再開通(通行止めを解除)することになりましたので、お知らせします。

広野IC～常磐富岡IC間については、平成25年度内の再開通を目指し、環境省による除染工事とともに復旧工事を鋭意進めてまいりました。

常磐道全通に向けて、整備工事中の区間につきましても一日も早い開通を目指して取り組んでまいります。

■再開通区間および再開通日

1. 再開通区間 常磐自動車道 広野IC～常磐富岡IC (延長16.4km)


2. 再開通日 平成26年2月22日(土)

3. 今後の予定

再開通時刻及び再開通セレモニー、報道関係者様への再開通前の現場公開などの詳細につきましては改めてお知らせします。

常磐自動車道 位置図

【別紙1】



常磐自動車道 広野IC～常磐富岡IC の主な被災状況と復旧状況

■盛土の復旧（写真：広野ICから常磐富岡IC方向へ約 1.6km 地点）

被災直後



復旧状況(平成25年12月)




■舗装の復旧（写真：広野ICから常磐富岡IC方向へ約 13.9km 地点）

被災直後



復旧状況(平成25年12月)



■本線横断構造物(カルバートボックス)の復旧（写真：広野ICから常磐富岡IC方向へ約 15.8km 地点）

被災直後



復旧状況(平成25年12月)

