

浪江IC～南相馬ICの主な被災状況と復旧状況

■盛土の復旧（写真：浪江IC付近）

損傷状況(平成23年3月)



復旧状況(平成26年8月)



■補強土壁の復旧（写真：浪江ICから南相馬IC方向へ約5.3km 地点）

損傷状況(平成23年3月)



復旧状況(平成25年1月)

